



Акт о результатах проведения проверки по вопросам комплексной безопасности

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 127» г. Пермь
На основании приказа от 02 февраля 2018 г. № СЭД-059-08-01
Комиссия в составе:

Председатель: и.о. начальника отдела по КБ МКУ «АХССО» А.

Члены комиссии: инженер отдела по КБ МКУ «АХССО» И.В.

В период с «27» ноября 2018 г. по «27» ноября 2018 г. составлен акт о проверке по вопросам комплексной безопасности

Реквизиты объекта проверки:

Место нахождения: ул.Крупской,80

Руководитель учреждения: Цейтлина Татьяна Ильинична

В ходе проверки установлено *документы представлены в полном объеме*
В ходе проверки не были представлены следующие:

Выводы комиссии (проверяющего): *замечаний не выявлено*

Предложения по устранению выявленных нарушений с учетом исполнения: *отсутствуют*

Список приложений, обосновывающих выводы комиссии (протокол, информационные карты).

Председатель: _____ А.А.Казанцева

Члены комиссии: _____ И.В.Баранова

Акт составлен и принят в количестве _____ экземпляров, дата получен: « _____ » _____ 20 _____ г.

Директор МКУ (Цейтлина Т.И.)

Подпись _____ ФИО руководителя Учреждения, подпись

